

**Raport z przeglądu pokryć dachowych, obróbek blacharskich i uszczelnień zamontowanych urządzeń, systemów odprowadzania wody opadowej z dachów i mocowań instalacji odgromowej budynków Oczyszczalni Ścieków w Chludowie.**

Lp.	Nazwa budynku	Ocena	Zakres prac do wykonania
1	Wiatka kratopiaszkownika ob. 02	<p><u>Pokrycie dachowe</u>: stan dobry</p> <p><u>Obróbki blacharskie i uszczelnienia</u>: stan dobry</p> <p><u>Rynny</u>: stan dobry</p> <p><u>Mocowania instalacji odgromowej</u>: stan dobry</p>	<p>Do wymiany 1 sztuka kolanko plastikowe śr. 80.</p> <p>Do czyszczenia rynny – 16 mb.</p>
2	Budynek stacji mechanicznego odwadniania ob. 06	<p><u>Pokrycie dachowe</u>: stan dobry</p> <p><u>Obróbki blacharskie i uszczelnienia</u>: stan dobry</p> <p><u>Rynny</u>: stan dobry</p> <p><u>Mocowania instalacji odgromowej</u>: stan dobry</p>	<p>Do wymiany złączki odgromowe – 8 sztuk.</p> <p>Do wymiany kostki odgromowe – 8 sztuk.</p> <p>Do naprawy obróbki blacharskie (kapa) – 8 sztuk (3,5 m2 taśmy).</p> <p>Do naprawy obróbka z papy termozgrzewalnej 2 sztuk wentylatorów – 6 m2.</p> <p>Do czyszczenia rynny – 5 mb.</p>
3	Budynek administracyjno-socjalny ob. 10	<p><u>Pokrycie dachowe</u>: stan dobry</p> <p><u>Obróbki blacharskie i uszczelnienia</u>: stan dobry</p> <p><u>Rynny</u>: stan dobry</p> <p><u>Mocowania instalacji odgromowej</u>: stan dobry</p>	<p>Do naprawy obróbka z papy termozgrzewalnej 6 sztuk wentylatorów – 18 m2.</p> <p>Do naprawy obróbka z papy termozgrzewalnej 10 sztuk okien dachowych – 20 m2.</p> <p>Do naprawy obróbka z papy termozgrzewalnej 2 sztuk kominów – 12 m2.</p> <p>Do wymiany 2 sztuki kolan plastikowych śr. 100 rury spadowej.</p>

			Do wymiany złączki odgromowe – 38 sztuk. Do uszczelnienia złączki rynien – 6 sztuk. Do czyszczenia rynny – 60 mb.
--	--	--	---

Zakład Blacharsko - Dekarski  
Marek Maczmarek  
tel. 61 661-7000  
ul. Sobotek 161-161, Poznań  
NIP 779-147-28-22 REGON 631090888